




27

2.7 dessiner la corniche
La corniche de la serre

Niveau : 3ème
Thème: serre



Dessiner la corniche

7	corniche	2		PVC Expansé
Rep	Désignation	Qté	Dimensions	Matériaux



1) Utiliser le logiciel Solidworks

Réaliser un nouveau document
Puis une nouvelle pièce






27


2.7 dessiner la corniche La corniche de la serre

Niveau : 3ème
Thème: serre

2) Réaliser une esquisse
Dessiner **des lignes**
sur le plan de face




Choisir de dessiner
sur le plan de face



Utiliser l'outil congé d'esquisse pour créer les arrondies



Dessiner les lignes
avec les cotations suivantes





27

Valider l'esquisse




a) cliquer sur l'esquisse pour que les traits deviennent de couleur verte.

b) puis sélectionner fonctions

c) puis base bossage extrudé

la valeur de la profondeur est de **3 mm**, puis valider



Enregistrer votre fichier sous le nom corniche dans votre dossier



27

2.7 dessiner la corniche La corniche de la serre

Niveau : 3ème
Thème: serre

Vous devez obtenir la pièce suivante.

